

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КОГПОБУ «Кировский колледж
музыкального искусства им И.В. Казенина»



/ Бакланов А.Г.

23 апреля 2018

**АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
КОГПОБУ «Кировский колледж музыкального искусства им И.В. Казенина»**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта - образовательное учреждение
1.2. Адрес объекта – Кировская область, г.Киров, ул. Спасская, д. 15
1.3. Сведения о размещении объекта:
- кирпичное 3-х этажное здание площадью – 3 998,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - нет_ кв.м
1.4. Административное здание колледжа год ввода в эксплуатацию: 1886 г.
Исторический памятник: является объектом культурного наследия
1.5. Учебный корпус колледжа год ввода в эксплуатацию: 1989 г.
1.6. Год последней инвентаризации: 2015
Процент износа (справка БТИ) 46% по техническому паспорту
Материал строения: кирпич:
1.7. *полное наименование:* Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина»
краткое наименование: КОГПОБУ «ККМИ им.И.В. Казенина»
1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Кировская область, 610000, г.Киров, ул. Спасская, д. 15

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – предоставление среднего профессионального образования в области искусства.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*все возрастные категории*).

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

остановка " Трифонов монастырь", автобусные маршруты № 1,3,21,37,51,84 , троллейбусные маршруты № 4,5,8,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 300 м

3.2.2 время движения (пешком)- 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*нет*),

3.2.4 Перекрестки: *регулируемый-да, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ду

3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ду
4.	с нарушениями зрения	ду
5.	с нарушениями слуха	ду
6.	с нарушениями умственного развития	нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть,*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В -		11-12
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В		8-10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В -		16-18
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В -		1-4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В -		5-7
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В		11-15

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры – объект социальной инфраструктуры доступен частично всем.

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

-на территории объекта - отсутствует тактильная разметка, отсутствует парковочное место для инвалидов.

- входная группа – крыльцо не оборудовано пандусом, отсутствует звуковой маяк, входная дверь не соответствует требованиям, плитка на крыльце уложена с перепадами, отсутствует тактильная разметка

-санитарное помещение не адаптировано с учетом требований для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН),

-пути движения внутри колледжа не оборудовано поручнями и переносными пандусами для самостоятельного передвижения внутри колледжа, в том числе для посещения концертного зала на 3-ем этаже учебного корпуса инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

-Недостаточное количество визуальных и акустических средств информации, неправильное их расположение. Тактильные средства информации отсутствуют.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
-----------	---	---

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нанесение тактильной разметки, оборудование парковочного места для инвалидов.
2	Вход (входы) в здание	реконструкция крыльца, установление пандуса, кнопки вызова на входе, установка безпороговой входной двери, установка козырька над входом, замена плитки, укладка рельефной (тактильной) плитки перед входом в здание.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	оборудовать поручнями и переносными пандусами (лестничным подъемником) для самостоятельного передвижения внутри колледжа, в том числе для посещения концертного зала на 3-ем этаже учебного корпуса инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптация санузла находящегося на 1-ом этаже учебного корпуса колледжа с учетом требований для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН),
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Установка визуальной информации
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018-2020 г. в рамках отдельного мероприятия «Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области подпрограмма «Доступная среда» на 2018 год;

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - повышения уровня доступности учреждения для инвалидов и других маломобильных групп населения.

(Оценка результата исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения)

4.4. Для принятия решения - требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) - нет

4.4.2. разработка проектно-сметной документации - да.

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.4. другое _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

на _____ Л.
на _____ Л.
на _____ Л.
на _____ Л.
на _____ Л.
на _____ Л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

начальник хозяйственного отдела

Филиппова Татьяна Леонидовна

начальник УВО

Заколокина Нина Владимировна

юрисконсульт

Гришин Сергей Викторович

представители общественных организаций инвалидов:

специалист по организационной работе
Кировской областной организации
Всероссийского общества инвалидов

Плехов Александр Анатольевич



Плехов А.А.

Приложение 1
к Акту обследования к паспорту доступности от «23» апреля 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	да		8-10	входная группа – крыльцо не оборудовано пандусом, входная дверь и уложенная плитка на крыльце не соответствует требованиям.	Всех категорий	реконструкция крыльца, установление пандуса, установка безпороговой входной двери, установка козырька над входной дверью, замена плитки, укладка рельефной (тактильной) плитки перед входом.	текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	да		11-16	нет		Нет	
1.3	Пандус (наружный)	нет		8-10	Отсутствует пандус	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Изготовление и установка наружного пандуса	текущий ремонт
1.4	Автостоянка и парковка	нет		11-16	отсутствует парковочное места для инвалидов	Всех категорий	оборудование парковочного места для инвалидов	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ду		11-16	Работы в рамках отдельного мероприятия «Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области» подпрограмма «Доступная среда» на 2018 год;

Приложение 2
к Акту обследования к паспорту доступности от «23 апреля 2018 г.»

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			нет		нет	
2.2	Пандус (наружный)	нет		8-10	Отсутствует пандус	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Изготовление и установка наружного пандуса	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	да		8-10	Отсутствует защитный козырек над входом, плитка на крыльце не соответствует предъявляемым требованиям		Установка козырька над входом, замена плитки на крыльце с укладкой тактильной плитки перед входом в колледж	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	да		8-10	Не соответствует	С нарушением опорно-двигательного аппарата	установка безпороговой входной двери	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	да		8-10	нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет			нет		нет	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пандус (наружный) Дверь (входная)	ду		8-10	Работы в рамках отдельного мероприятия «Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области подпрограмма «Доступная среда» на 2018 год;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 3
к Акту обследования к паспорту доступности от «23» апреля 2018 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль,)	да		19	нет		нет	
3.2.	Лестница на 3-й этаж здания к концертному залу.	да		1-4	Лестница не дублируется пандусом или другими средствами подъема	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Приобретение лестничного подъемника	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	да		1-4	нет		нет	
3.3	Поручни, пандус (внутри здания на 1-ом этаже при движении в ДМШ)	нет		16-18	Требуется установка поручней и наличие съемного пандуса	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Установка поручней, приобретение съемного пандуса.	текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет		нет	
3.5	Дверь	да			нет		Нет	
3.6	Пути эвакуации	да			нет		Нет	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Лестница на 3-й этаж к концертному залу. Поручни, пандус (внутри здания на 1-ом этаже при движении в ДМШ)	ду		1-4 16-18	Работы в рамках отдельного мероприятия «Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области подпрограмма «Доступная среда» на 2018 год;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

зона обслуживания инвалидов

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	да			Нет		Нет	
4.2	Зальная форма обслуживания	да		1-4	Лестница не дублируется средствами подъема	С нарушением опорно-двигательного аппарата	Приобретение лестничного подъемника	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			нет		Нет	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			нет		Нет	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания, Зальная форма обслуживания	ДУ		1-4	Работы в рамках отдельного мероприятия «Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области подпрограмма «Доступная среда» на 2018 год;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Состояние доступности структурно-функциональной зоны оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	да		5-7	Не соответствует требованиям	С нарушением опорно-двигательного аппарата	адаптация помещения санузла на первом этаже здания для МГН	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет			Нет		Нет	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			Нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДУ		5-7	Работы в рамках отдельного мероприятия «Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Кировской области подпрограмма «Доступная среда» на 2018 год;

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиенические помещения) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Кировский колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина», 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 15

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Нет		Нет	
6.2	Акустические средства	да			нет		Нет	
6.3	Тактильные средства	нет			нет		Нет	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
сдк	ду			нет

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: нет